



在家中危险的来源



一氧化碳 (CO)

....无声杀手

简单的方法，以避免“中毒”
所有用燃料的设备都要专人安装，
并且定时检查

1. 请叫专人检查您的安装系统:

- 锅炉
 - 热水器
 - 壁炉
 - 火炉
 - 风道
 - 烟道
2. 通风处所 千万不要堵塞通风口
3. 每年至少一次清洗烟道



1. 严禁把炉子和锅炉放在浴室和卧

室里

2. 切勿使用燃气灶或火盆取暖密封

空间

3. 不要把汽车在车库或密封的空间

发动



看不见



闻不到

一氧化碳是什么？

一氧化碳(CO)是一种有毒、无色、无臭、易燃的气体。每年在意大利数百万人因一氧化碳中毒而意外身亡和成千上万人中毒。

这种有毒气体来自天然气或液化的石油气、柴油、石油、木材、煤炭等化石燃料的不完全燃烧的现象。是最古老的麻醉剂之一。由这些源产生的一氧化碳，如果不正角地排放，可在封闭或半封闭空间内积聚。

从什么来源？

来自于那些系统？

- 采用煤气的锅炉和热水器
- 火炉和烤箱
- 壁炉
- 固定或多变的燃烧加热器具
- 辐射板燃气体
- 燃油交流热发动机
- 加热器具（汽车、摩托车、卡车）
- 火盆和烧烤

什么引起危险？

- 坏的燃烧；
- 处所通风不足

- 一氧化碳中毒，除了发现症状以外，应该也在一个或多个下列的情况下怀疑：
- 一氧化碳的来源存在一些受害者待过的地方；
- 同一个家庭或同一个组人集体参与；
- 没有症状发生在那些已经离开处所的人；
- 症状早发生在儿童身上，在比较多的时间待在危险地方的人身上（例如厨房）或者发生在宠物身上
- 逗留在比较危险的地方（厨房、厕所、地窖、车库。。。）
- 季节性中毒主要发生在秋季和冬季
- 在第二周所发现症状

如何识别症状中毒？

不知不觉中毒，有时几分钟甚至要几小时后才知道自己中毒了，往往发现的时候已经太晚了。

经常因一氧化碳而死的人都没有任何警告信号。中毒症状有很大的不同，分别于气体的浓度和接触该气体的时间。

呼吸大量一氧化碳的人，会迅速身亡。常见的中毒症状是先感到**身体不舒服**，随后出现**头痛、恶心、呕吐、头晕眼花、呼吸加速、心悸、乏力、耳鸣**。这些症状可能误导，因为它们也常见在其他疾病；食物中毒或一个共同的流感综合征的发作。

该做什么呢？

尽快时间内：

- 风环境，立即把中毒者离开现场。

注意自己的安全。

打118



CO 一氧化碳 因中毒身亡的人，中一氧化碳毒者占百分之50

有三分之一的人不知觉中一氧化碳毒